

Windlichtje van was

**Benodigde materialen:**

was pastilles,
wasverfpigmenten,
wasvorm vierkant,
reliëfgietpoeder

Benodigd gereedschap:

was smelter,
afdektape
onderlegger
lege beker

Windlichtje van was

Indrukwekkende decoraties bestaan meestal ook uit kaarslicht. Een windlichtje uit was verspreid een mooi, en diffuus licht en creëert gezelligheid. Met de juiste apparatuur is het vervaardigen helemaal niet moeilijk!

1. Bepaal de hoogte van het windlichtje en smelt de overeenkomstige hoeveelheid was. Daarvoor de was pastilles in een wassmeltkan of in een wassmelt apparaat brengen en indirect in een waterbad bij 80 - 90 °C verwarmen. De temperatuur van de was heeft een belangrijke invloed op de gladheid van het oppervlak van het windlichtje! Met wasverfpigmenten de was inkleuren - voorzichtig doseren, omdat de lantaarn nog doorschijnend moet zijn.



2. De opening van de gietvorm aan een zijde met afdektape of plakband dichtplakken, zodat parallel aan de zijwand ongeveer 1,5 cm afgedekt is. **BELANGRIJK:** plakband/tape goed aandrukken, zodat de vloeibare was niet weg kan lekken!

De gietvorm met de afgeplakte zijde op een vlakke ondergrond leggen, de afgeplakte rand mag niet schuin liggen.

De 80 - 90 °C hete was in een beker (bijvoorbeeld lege yoghurt beker) gieten en daarmee een ca. 5 mm dikke wand gieten. Nadat de wand voldoende afgekoeld is (20 - 30 minuten), plakband/ tape verwijderen en de volgende wand op dezelfde wijze gieten.

3.



4.

Wanneer alle vier de wanden gegoten en uitgehard zijn, zet men de gietvorm rechtop en giet een 5 mm dikke bodem.

Benodigde materialen:

was pastilles,
wasverfpigmenten,
wasvorm vierkant,
reliëfgietpoeder

Benodigd gereedschap:

was smelter,
afdektape
onderlegger
lege beker

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:

www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Windlichtje van was

5.

Na afkoeling van het windlichtje, deze voorzichtig uit de gietvorm verwijderen. Indien nodig de bovenrand van het windlichtje met een scherp mes rechtmaken.



6.

Het afgewerkte windlichtje kan met decoupage (servettentechniek), waskrijtjes of sierwas platen worden versierd. Als „glazuur“ kan het windlichtje in pure, op 90 °C verwarmde paraffine worden gedompeld (windlichtje daarbij met beide handen aan de binnenkant vasthouden). Een beschermende coating kan men ook met kaarsen glanslak verkrijgen.

7.

Tot slot is het aan te bevelen om de bodem van het windlichtje van een laagje gips te voorzien, zodat het theelichtje de bodem niet smelt.



Benodigde materialen:

was pastilles,
wasverfpigmenten,
wasvorm vierkant,
reliëfgietpoeder

Benodigd gereedschap:

was smelter,
afdektape
onderlegger
lege beker